

АКТ №14
осмотра и проверки спортивных снарядов и оборудования
Детского сада «Солнышко» с. Борское,

расположенного по адресу: 446660 Самарская область,
 муниципальный район Борский, село Борское,
 улица Молодежная, дом 7. (корпус № 1)

от 20.07.2022 года

Мы, ниже подписавшиеся: **Председатель комиссии:**
 Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

Члены комиссии:

Смагина О.П.- методист,
 Матыцина С.И.- специалист по охране труда,
 Позднякова Г.В. – заведующий хозяйством,
 Игитян А.И.- старший методист

составили настоящий акт в том, что

1. На спортивной площадке для проведения занятий имеются:
 -баскетбольные щиты – 2 шт.,
 -лестница металлическая - 1 шт.

2. Все вышеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали
 визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Лестница 1 шт.	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Верхняя, средняя и нижняя перекладина находилась под нагрузкой 95 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
2	баскетбольные щиты 2 штуки	ГОСТ Р56434-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Баскетбольное кольцо находилась под нагрузкой 240кг (60 секунд), щит под нагрузкой 320 кг (60 сек)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, оборудование жёстко смонтировано	---

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании на спортивной площадке в здании № 1
 Детского сада «Солнышко» с. Борское разрешаются.

Председатель комиссии:



С.А. Хвастунова

Члены комиссии:



О.П. Смагина



С.И. Матыцина



Г.В. Позднякова



А.И. Игитян

АКТ №15
осмотра и проверки спортивных снарядов и оборудования
Детского сада «Солнышко» с. Борское,

расположенного по адресу: 446660 Самарская область,
муниципальный район Борский, село Борское,
улица Молодежная, дом 7. (корпус № 1)

от 20.07.2022 года

Мы, ниже подписавшиеся:

Председатель комиссии: Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

Члены комиссии:

Смагина О.П.- методист,
Матыцина С.И.- специалист по охране труда,
Позднякова Г.В. – заведующий хозяйством,
Игитян А.И.- старший методист
составили настоящий акт в том, что

1. В спортивном зале для проведения занятий все нижеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

- гимнастическая ребристая доска – 1 шт. неровностей и повреждений не обнаружено.
- гимнастическая наклонная доска – 1 шт., неровностей и повреждений не обнаружено, визуальный осмотр крепежа.
- Гимнастическая скамейка длинная – 1 шт. без дефектов, устойчивая.
- Гимнастическая лесенка – 1 шт. перекладины без прогибов, повреждений не обнаружено.
- Гимнастические дуги – 9 шт., крепежи надежные, деформаций конструкции не обнаружено.
- Наклонные горки – 4 шт., неровностей и повреждений не обнаружено, крепеж надежный.
- Гимнастический бум - 1 шт., неровностей и повреждений не обнаружено.

2. Все вышеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Гимнастическая ребристая доска	ГОСТ Р 56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 125 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
2	Гимнастическая наклонная доска	ГОСТ Р 56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 125 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
3	Гимнастическая скамейка	ГОСТ Р 57542-2017	визуальный осмотр крепежа, деформаций не	Средина и край находилась под нагрузкой 105 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---

	двухсторонняя		крепёжа, деформаций не обнаружено	перекладина находилась под нагрузкой 95 кг (300 секунд)	повреждения и смещения не обнаружены	
4	Рукоход	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепёжа, деформаций не обнаружено	средняя перекладина находилась под нагрузкой 170 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---

Спортивное оборудование и снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены.


3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании на игровой площадке в здании № 1 Детского сада «Солнышко» с. Борское разрешаются.

Председатель комиссии:



С.А. Хвастунова

Члены комиссии:



О.П. Смагина

С.И. Матыцина

А.И. Игитян

Г.В. Позднякова

АКТ №16
Осмotra и проверки спортивных снарядов и оборудования
Детского сада «Солнышко» с. Борское,

расположенного по адресу: 446660 Самарская область,
муниципальный район Борский, село Борское,
улица Молодежная, дом 7. (корпус № 1) -

от 20.07.2022 года

Мы, ниже подписавшиеся:

Председатель комиссии:

Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

Члены комиссии:

Смагина О.П.- методист,
Матьцина С.И.- специалист по охране труда,
Позднякова Г.В. – заведующий хозяйством,
Игитян А.И.- старший методист

составили настоящий акт в том, что

1. На игровой площадке для проведения занятий все нижеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

- Гимнастические дуги – 2 шт., произведен визуальный осмотр крепежей.
- Гимнастическая лестница «Ракета» - 3 шт., путем визуального осмотра и проверки надежности их крепления.
- Гимнастическая лестница двухсторонняя – 1 шт., путем визуального осмотра и проверки надежности их крепления.
- Рукоход металлический – 1 шт., путем визуального осмотра и проверки надежности.

2. Все вышперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Гимнастические дуги 2 штуки	ГОСТ Р 56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 125 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
2	Гимнастическая лестница (ракета) 3 штуки.	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Верхняя, средняя и нижняя перекладина находилась под нагрузкой 95 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
3	Гимнастическая лестница	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр	Верхняя, средняя и нижняя	После снятия нагрузки	---

4	Гимнастическая лестница 1 штуки.	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Верхняя, средняя и нижняя перекладина находилась под нагрузкой 95 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
5	Гимнастические дуги 9 штук	ГОСТ Р 56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 125 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
6	Наклонные горки 4 штуки	ГОСТ Р 56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 125 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
7	Гимнастический бум	ГОСТ Р 56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 125 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---

Спортивное оборудование и снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.


3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании в спортивном зале в здании № 1 Детского сада «Солнышко» с. Борское разрешаются.

Председатель комиссии:



С.А. Хвастунова

Члены комиссии:



О.П. Смагина

С.И. Матыцина

А.И. Игитян

Г.В. Позднякова

АКТ №17
Осмотр и проверки спортивных снарядов и оборудования Детского сада
«Солнышко» с. Борское,

расположенного по адресу: 446660 Самарская область,
 муниципальный район Борский, село Борское,
 улица Советская, дом 53. (корпус № 2)

от 20.07.2022 года

Мы, ниже подписавшиеся:

Председатель комиссии: Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

Члены комиссии:

Смагина О.П.- методист,
 Матьцина С.И.- специалист по охране труда,
 Позднякова Г.В. – заведующий хозяйством,
 Игитян А.И.- старший методист

составили настоящий акт в том, что

1. На спортивной площадке для проведения занятий имеются рукоход металлический, гимнастическое бревно.

Все вышеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

- Рукоход металлический - 1 шт. путем визуального осмотра и проверки надежности крепежей.
- Гимнастическое бревно – 1 шт., осмотр крепежей.

2. Все вышеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Бревно гимнастическое 1 штука	ГОСТ Р56438-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	средняя перекладина находилась под нагрузкой 135 кг (65 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
2	Рукоход	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	средняя перекладина находилась под нагрузкой 170 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---


3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании на спортивной площадке в здании № 2 Детского сада «Солнышко» с. Борское разрешаются.

Председатель комиссии:



С.А. Хвастунова

Члены комиссии:



О.П. Смагина



С.И. Матьцина



Г.В. Позднякова



А.И. Игитян

АКТ №18
Осмotra и проверки спортивных снарядов и оборудования
Детского сада «Солнышко» с. Борское,

расположенного по адресу: 446660 Самарская область,
муниципальный район Борский, село Борское,
улица Советская, дом 53. (корпус № 2)

от 20.07.2022 года

Мы, ниже подписавшиеся:

Председатель комиссии: Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

Члены комиссии:

Смагина О.П.- методист,
Матыцина С.И.- специалист по охране труда,
Позднякова Г.В. – заведующий хозяйством,
Игитян А.И.- старший методист

составили настоящий акт в том, что

1. На игровой площадке для проведения занятий подлежали визуальному осмотру и проверке спортивно-игровой комплекс - 1 шт. и гимнастическая лестница – 1 шт.
2. Все вышеперечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	спортивно-игровой комплекс	ГОСТ Р 55677-2013	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 125 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
2	Спортивная стенка металлическая	-----	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	----	-----	---

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивно-игрового комплекса и спортивной стенки металлической свидетельствует о следующем:

Оборудование установлено устойчиво, дефекты оборудования не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

3. Занятия на спортивно-игровом комплексе и спортивной стенке на игровой площадке в здании № 2 Детского сада «Солнышко» с. Борское разрешаются.

Председатель комиссии:

С.А. Хвастунова

Члены комиссии:

О.П. Смагина

С.И. Матыцина

Г.В. Позднякова

А.И. Игитян

АКТ №19
Осмotra и проверки спортивных снарядов и оборудования
Детского сада «Солнышко» с. Борское,

расположенного по адресу: 446660 Самарская область,
муниципальный район Борский, село Борское,
улица Советская, дом 53. (корпус № 2)
от 20.07.2022 года

Мы, ниже подписавшиеся:
Председатель комиссии: Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

Члены комиссии:

Смагина О.П.- методист,
Матьцина С.И.- специалист по охране труда,
Позднякова Г.В. – заведующий хозяйством,
Игитян А.И.- старший методист

составили настоящий акт в том, что

1. В спортивном зале для проведения занятий подлежали визуальному осмотру и проверке гимнастическая скамейка - 1 шт.

2. Все перечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Гимнастическая скамейка	ГОСТ Р57542-2017	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 105 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---

Проведенный визуальный осмотр и проверка состояния скамейки установил, что скамейка устойчива, дефекты не выявлены, оборудование обеспечивает безопасность воспитанников и пригодно к дальнейшей эксплуатации.

3. Занятия на гимнастической скамейке в спортивном зале в здании № 2 Детского сада «Солнышко» с. Борское разрешаются.

Председатель комиссии:

С.А. Хвастунова

Члены комиссии:

О.П. Смагина

С.И. Матьцин

Г.В. Позднякова

А.И. Игитян

**Осмotra и проверки спортивных снарядов и оборудования
Детского сада «Солнышко» с. Борское,**

расположенного по адресу: 446660 Самарская область,
муниципальный район Борский, село Борское,
улица Ленинградская, дом 128. (здание № 3)

от 20.07.2022 года

Мы, ниже подписавшиеся:

Председатель комиссии: Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ;

Члены комиссии:

Смагина О.П.- методист,

Матыцина С.И.- специалист по охране труда,

Позднякова Г.В. – заведующий хозяйством,

Игитян А.И.- старший методист

составили настоящий акт в том, что

1. На спортивной площадке для проведения занятий имеется гимнастическое бревно.

2. Все перечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Бревно гимнастическое	ГОСТ Р56438-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	средняя перекладина находилась под нагрузкой 135 кг (65 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---

Крепежи надежно закреплены, детали крепления (болты, гайки) надежно завинчены.

3. Занятия на гимнастическом бревне на спортивной площадке в здании № 3 Детского сада «Солнышко» с. Борское разрешаются.

Председатель комиссии:



С.А. Хвастунова

Члены комиссии:



О.П. Смагина



С.И. Матыцина



Г.В. Позднякова



А.И. Игитян

АКТ №21
Осмotra и проверки спортивных снарядов и оборудования
Детского сада «Солнышко» с. Борское,

расположенного по адресу: 446660 Самарская область,
муниципальный район Борский, село Борское,
улица Ленинградская, дом 128. (здание № 3)

от 20.07.2022 года

Мы, ниже подписавшиеся:

Председатель комиссии: Хвастунова С.А. - заместитель директора по АХЧ ;

Члены комиссии:

Смагина О.П.- методист,

Матьцина С.И.- специалист по охране труда,

Позднякова Г.В. – заведующий хозяйством,

Игитян А.И.- старший методист

составили настоящий акт в том, что

1. В спортивном зале для проведения занятий все нижеперечисленные гимнастические снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

-Гимнастическая лесенка – 1 шт. повреждений не обнаружено, перекладины не имеют прогибов.

-Гимнастическое Бревно – 1 шт., осмотр поверхности, крепежей.

-Гимнастическая скамейка короткая – 1 шт., повреждений не обнаружено, крепежи надежны.

-Мат гимнастический 1 шт- без дефектов.

2. Все перечисленные спортивные снаряды и оборудование подлежали визуальному осмотру и проверке:

№	Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Прилагаемая нагрузка	Выявленный дефект	Принятые меры
1	Гимнастическая лестница	ГОСТ Р56435-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Верхняя, средняя и нижняя перекладина находилась под нагрузкой 95 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
2	Бревно гимнастическое	ГОСТ Р56438-2015	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	средняя перекладина находилась под нагрузкой 135 кг (65 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
3	Гимнастическая скамейка	ГОСТ Р57542-2017	визуальный осмотр крепежа, деформаций не обнаружено	Средина и край находилась под нагрузкой 105 кг (300 секунд)	После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены	---
4	Маты	ГОСТ Р	визуальный осмотр,	---	---	---

гимнастические 1 штука	55667-2013	дефектов не обнаружено		
---------------------------	------------	---------------------------	--	--


3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании в спортивном зале в здании № 3 детского сада «Солнышко» с. Борское разрешаются.

Председатель комиссии:



С.А. Хвастунова

Члены комиссии:



О.П. Смагина

С.И. Матыцина

Г.В. Позднякова

А.И. Игитян

Наименование оборудования	ГОСТ	Результат осмотра	Испытания	Выявленный дефект	Группа риска
Гимнастическая скамья	ГОСТ 25673-2013	металлический каркас, обивка, поролоновая набивка, обшивочный материал	Безопасность, прочность, надежность, устойчивость при нагрузках 20 кг (200 Н)	Дефекты отсутствуют	не
Гимнастическая скамья	ГОСТ 25673-2013	металлический каркас, обивка, поролоновая набивка, обшивочный материал	Безопасность, прочность, надежность, устойчивость при нагрузках 20 кг (200 Н)	Дефекты отсутствуют	не
Гимнастическая скамья	ГОСТ 25673-2013	металлический каркас, обивка, поролоновая набивка, обшивочный материал	Безопасность, прочность, надежность, устойчивость при нагрузках 20 кг (200 Н)	Дефекты отсутствуют	не
Гимнастическая скамья	ГОСТ 25673-2013	металлический каркас, обивка, поролоновая набивка, обшивочный материал	Безопасность, прочность, надежность, устойчивость при нагрузках 20 кг (200 Н)	Дефекты отсутствуют	не