

**Акт**  
**проверки безопасности**  
**малых архитектурных форм**

14 апреля 2022 г.

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское  
(наименование образовательной организации (далее - ОУ))

44660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Словетская д. 53  
(адрес объекта проверки)

Детский сад «Солнышко» с. Борское - (Корпус №2)  
тип здания (основной корпус, филиал, сп детский сад, общежитие и т.д.)

№ п/п	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1	Теневой навес	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
2	Песочница с крышкой	Игровая площадка группы №1,2	2015	Соответствует требованиям безопасности	
3	Деревянный стол	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
4	Деревянные скамейки	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
5	Игровой домик	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
6	Горка металлическая	Игровая площадка группы №1,	2014	Соответствует требованиям безопасности	
7	Качели балансир	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
8	Карусель	Игровая площадка группы №2	2014	Соответствует требованиям безопасности	
9	Качели	Игровая площадка группы №1	2014	Соответствует требованиям безопасности	
10	Рукоход металлический	Игровая площадка группы №1	2010	Соответствует требованиям безопасности	
11	Спортивно-игровой комплекс тип9	Игровая площадка группы №1	2018	Соответствует требованиям безопасности	



12	Стол с лавочкой	Игровая площадка №2	2018	Соответствует требованиям безопасности	
----	-----------------	---------------------	------	--	--

Проверку осуществляли (подпись, Ф.И.О. и должность сотрудников):

Смагина Ольга Петровна, методист.

Позднякова Галина Васильевна, заведующий хозяйством

Малаева Любовь Евгеньевна, инструктор по физической культуре

№ п/п	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1	Теплый коврик	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
2	Песочница крытая	Игровая площадка группы №1,2	2015	Соответствует требованиям безопасности	
3	Деревянный стол	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
4	Деревянный стульчик	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
5	Игровой столик	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
6	Горка металлическая	Игровая площадка группы №1	2014	Соответствует требованиям безопасности	
7	Качели балансир	Игровая площадка группы №1,2	2010	Соответствует требованиям безопасности	
8	Карусель	Игровая площадка группы №1	2014	Соответствует требованиям безопасности	
9	Качели	Игровая площадка группы №1	2014	Соответствует требованиям безопасности	
10	Ручная металлическая	Игровая площадка группы №1	2010	Соответствует требованиям безопасности	
11	Спортивно-игровой комплекс	Игровая площадка группы №1	2018	Соответствует требованиям безопасности	



**Акт**  
**проверки безопасности**  
**малых архитектурных форм**

14 апреля 2022 г.

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское

(наименование образовательной организации (далее - ОУ))

446660, Самарская область, Борский район, с.Борское, ул.Молодежная д.7  
(адрес объекта проверки)


Детский сад «Солнышко» с.Борское - (Корпус №1)  
тип здания (основной корпус, филиал, сп детский сад, общежитие и т.д.)


№ п/п	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1	Теневой навес	Игровая площадка группы №1,2,3,4,5,6	1985	Соответствует требованиям безопасности	
2	Песочница с крышкой	Игровая площадка группы №1,2,3,4,5,6	2015	Соответствует требованиям безопасности	
3	Деревянный стол	Игровая площадка группы №1,2,3,4,5,6	2004	Соответствует требованиям безопасности	
4	Деревянные скамейки	Игровая площадка группы №1,2,3,4,5,6	2004	Соответствует требованиям безопасности	
5	Игровой домик	Игровая площадка группы №1,2,3,4,5,6	2010	Соответствует требованиям безопасности	
6	Металлическая лесенка «Ракета»	Игровая площадка группы №2,4,5	1989	Соответствует требованиям безопасности	
7	Качели балансир	Игровая площадка группы №2,3,4,5,6	2010	Соответствует требованиям безопасности	
8	Металлическая дуга	Игровая площадка группы №2,5	2001	Соответствует требованиям безопасности	
9	Лестница металлическая двух сторонняя	Игровая площадка группы №1,5	1989	Соответствует требованиям безопасности	
10	Рукоход металлический	Игровая площадка группы №6	1989	Соответствует требованиям безопасности	
11	Навес металлический	Игровая площадка группы №3,6	2001	Соответствует требованиям	




				безопасности	
12	Шведская стенка 3-х секционная	Спортивная площадка	1989	Соответствует требованиям безопасности	
13	Беговая дорожка (асфальтированная)	Спортивная площадка	1989	Соответствует требованиям безопасности	
14	Баскетбольный щит на стойке	Спортивная площадка	1989	Соответствует требованиям безопасности	

Проверку осуществляли (подпись, Ф.И.О. и должность сотрудников):

 Смагина Ольга Петровна, методист.

 Позднякова Галина Васильевна, заведующий хозяйством

 Малаева Любовь Евгеньевна, инструктор по физической культуре



**Акт**  
**проверки безопасности**  
**малых архитектурных форм**

14 апреля 2022 г.

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское  
(наименование образовательной организации (далее - ОУ))


446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленинградская д.128  
(адрес объекта проверки)


Детский сад «Солнышко» с. Борское - (Корпус №3)  
тип здания (основной корпус, филиал, сп детский сад, общежитие и т.д.)


№ п/п	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1	Теневой навес	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
2	Песочница с крышкой	Игровая площадка группы №1,2	2015	Соответствует требованиям безопасности	
3	Деревянный стол	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
4	Деревянные скамейки	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
5	Игровой домик	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
6	Горка металлическая	Игровая площадка группы №1,2	2014	Соответствует требованиям безопасности	
7	Качели балансир	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
8	Песочница с грибком	Игровая площадка группы №2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
9	Качели	Игровая площадка группы №1,2	2014	Соответствует требованиям безопасности	



Проверку осуществляли (подпись, Ф.И.О. и должность сотрудников):

 Смагина Ольга Петровна, методист.

 Позднякова Галина Васильевна, заведующий хозяйством

 Малаева Любовь Евгеньевна, инструктор по физической культуре

ГБОУ СОШ №2 «Ольга» с. Борское

подведомственная образовательная организация (далее - ООУ)

Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Центральная д. 135  
(далее - объект проверки)

Детский сад «Смешарики» с. Борское - (Континг. №3)

Таблица проверки охраны, пожарной и аварийной схем объектов в Д.Д.

№	Наименование оборудования	Место размещения	Год ввода в эксплуатацию	Результаты осмотра	Принятые меры по результатам осмотра
1	Телевизор навес	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
2	Пестрица крышечкой	Игровая площадка группы №1,2	2013	Соответствует требованиям безопасности	
3	Деревянный стол	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
4	Деревянная скамейка	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
5	Игровой домик	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
6	Горка металлическая	Игровая площадка группы №1,2	2014	Соответствует требованиям безопасности	
7	Качели балансир	Игровая площадка группы №1,2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
8	Песочница грибочки	Игровая площадка группы №2	2012	Соответствует требованиям безопасности	
9	Кандал	Игровая площадка группы №1,2	2014	Соответствует требованиям безопасности	